



**Сколы на переднем правом крыле.**



**Отсутствует часть краски, мелкие  
вмятины на переднем бампере.**



**Глубокие царапины на хромированном молдинге с правой стороны.**



**Вмятина на заднем правом крыле.**

