

Техническое описание транспортных средств

Информация о гражданине	
Ф.И.О. гражданина	Грядин Кирилл Валерьевич
Ранее присвоенные фамилия, имя, отчество	-
Дата рождения	22.04.1995
Место рождения	г. Златоуст
СНИЛС	169-229-969 24
ИНН	740417584836
Адрес регистрации по месту жительства	456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-я Нижне-Вокзальная, д. 3, кв. 4
Информация о финансовом управляющем	
Ф.И.О. арбитражного управляющего	Токарев Владимир Анатольевич
Адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему	125373, Москва, Походный проезд, д. 4, к. 1, оф. 214-3
ИНН	745309780127
СНИЛС	138-047-113 44
наименование СРО членом которой является арбитражный управляющий	Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих"
местонахождение СРО	420034, Р. Татарстан, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004

Движимое имущество			
Вид, марка, модель, год изготовления и иные характеристики транспортного средства	Техническое описание	Место нахождения	Сведения о залоге и залогодержателе
Автомобили легковые:			
Легковой автомобиль, марка: BMW, модель: X1, год изготовления: 2009 г.в., цвет: КОРИЧНЕВЫЙ, VIN: WBAVP51000VK20204, ПТС: 63 PH 497119, г/н: N387EB774, изготовитель (страна): БМВ (ГЕРМАНИЯ), модель двигателя: N47D20D, двигатель №: 84877224, рабочий объем двигателя, куб. см: 1995, кузов №: WBAVP51000VK20204, экологический класс: 4, разрешенная максимальная масса: 2160 кг, масса без нагрузки: 1670 кг, организация-изготовитель ТС: БМВ АГ (ГЕРМАНИЯ)	пробег 230000 км, требуется замена топливной системы (тнвд, форсунки, регулятор давления и промывка всей системы от стружки). АКБ разряжена либо требует замены	55.191800, 59.713542 координаты стоянки. Ориентир: 4я Нижне-вокзальная дб дальше прямо в гаражи; 55.097674, 59.695293 г. Златоуст, ул. Уржумская, д.75	ПАО СБЕРБАНК, договор №1326023 от 12.05.2024, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Автомобили грузовые:			
Грузовой автомобиль, марка: MERCEDES BENZ, модель: 914, год изготовления: 1994 г.в., цвет: БЕЛЫЙ, VIN: WDB6740231K062537, ПТС: 18 TA 692634, г/н: M953BO774, изготовитель (страна): ГЕРМАНИЯ, тип двигателя: ДИЗЕЛЬНЫЙ, мощность двигателя, л. с. (кВт): 132 (97), рабочий объем двигателя, куб. см: 5958, шасси (рама) № WDB6740231K062537, кузов №: 394 25.00670, разрешенная максимальная масса: 9500 кг, масса без нагрузки: 5270 кг, организация-изготовитель ТС: ДАЙМЛЕР-БЕНС (ФРГ)	пробег неизвестен около 1300 000, требует капитальный ремонт двигателя (издает сильный стук и расход масла) ремонт тнвд, АКБ разряжены, Резина требует замены. Неисправности КПП (вылетает 2-я передача, требует замены синхронизаторов)	55.191800, 59.713542 координаты стоянки. Ориентир: 4я Нижне-вокзальная дб дальше прямо в гаражи; 55.097674, 59.695293 г. Златоуст, ул. Уржумская, д.75	
Грузовой автомобиль, марка:	Пробег 900000 км, после	55.191800,	

MERCEDES BENZ , модель: AXOR 2543 LS, год изготовления: 2004 г.в., цвет: СЕРЫЙ, VIN: WDB9442332K956397, г/н: A676AH, изготовитель (страна): ГЕРМАНИЯ, модель двигателя: OM457LAIII/9, двигатель №: 45793700050777, мощность двигателя, л. с. (кВт): 428 (315), рабочий объем двигателя, куб. см: 11946, шасси (рама) № WDB9442332K956397, экологический класс: 3, разрешенная максимальная масса: 23400 кг, масса без нагрузки: 7100 кг, организация-изготовитель ТС: МЕРСЕДЕС-БЕНС (ГЕРМАНИЯ)	ДТП, отсутствует: топливный бак; корпус воздушного фильтра. Вмятина на раме. Замена или ремонт турбины. Ремонт двигателя (давит масло через сопун) АКБ разряжены. Требуется замена резины. Задние фонари отсутствуют	59.713542 координаты стоянки. Ориентир: 4я Нижне-вокзальная дб дальше прямо в гаражи; 55.097674, 59.695293 г. Златоуст, ул. Уржумская, д.75	
ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ, марка: SCHMITZ, модель: S01, год изготовления: 1996 г.в., идентификационный номер: WSM5698000080995	После ДТП, переднюю стенку выбило. Рама загнута в передней части из-за смещения груза. Порван тент	55.191800, 59.713542 координаты стоянки. Ориентир: 4я Нижне-вокзальная дб дальше прямо в гаражи; 55.097674, 59.695293 г. Златоуст, ул. Уржумская, д.75	

Приложение:

1. Фототаблица ТС

**Финансовый управляющий
Грядина Кирилла Валерьевича**

В.А. Токарев