Акт осмотра а/м

№ 1786348496705

от 10.08.2026 11:46 МСК

carlink

Осмотрено с помощью CARINSPECT

Lada (ВАЗ) Priora

ГОД ВЫПУСКА:

2011

МЕСТО ОСМОТРА:

Республика Татарстан (Татарстан), Казань, улица Ленина, 66









1 Ключи

25 Повреждения

Шины

Описание

VIN-номер:	XTA217030C0338877	Тип кузова:	Седан
Марка:	Lada (ВАЗ)	Тип топлива:	Бензин
Модель:	Priora	Привод:	Передний
Год выпуска:	2011	Тип КПП:	Механика
Модификация:	1.6 MT (98 л.с.)	Объём двигателя:	1597 $см^3$
Поколение:	I	Мощность:	98 л.с.
Пробег:	Не установлен	Цвет:	Бордовый
Аварийный:	Да		

Документы

ПТС:
63 НК 925758

НАЛИЧИЕ ПТС:
Да

ДАТА ВЫДАЧИ:
01.11.2011


КОЛИЧЕСТВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ:
5 и более





СТС:
99 70 084672

ДАТА ВЫДАЧИ:
24.07.2024






Комплектность

Количество ключей:
1

Запасное колесо:
Полноразмерное

Шины



Сезонность: Зимние шипованные

Фото экстерьера






































Фото интерьера





























Проверка ЛКП



КАПОТ

От 223 до 253 мкм

КРЫША

От 88 до 95 мкм

ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 89 до 108 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

От 91 до 115 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 96 до 149 мкм

ЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

От 48 до 78 мкм

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

От 89 до 114 мкм

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 96 до 104 мкм

ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

От 75 до 79 мкм

ЛЕВЫЙ ПОРОГ

От 74 до 76 мкм

КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

От 76 до 84 мкм

ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

От 79 до 92 мкм

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 113 до 123 мкм

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

От 89 до 90 мкм

ПРАВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

От 45 до 158 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 79 до 458 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

От 86 до 93 мкм


ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 72 до 103 мкм

ПРАВЫЙ ПОРОГ

От 37 до 93 мкм

Повреждения



ЗАДНЕЕ СТЕКЛО

Разбито




ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Скол, Вмятина, Трещина



КРЫША

Вмятина




КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Вмятина, Царапина, Коррозия




КАПОТ

Царапина, Вмятина, Многочисленные сколы, Разбито




ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Коррозия, Вмятина, Царапина






ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

Коррозия, Потертость, Скол




ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Вмятина, Царапина, Многочисленные сколы



ЗАДНИЙ БАМПЕР

Разбито, Отсутствует элемент



ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

Коррозия, Потертость



ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Царапина, Вмятина, Скол



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Нарушение зазора, Разбито, Сломано



ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

Скол, Вмятина, Царапина, Многочисленные сколы



ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

Вмятина, Скол



ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Царапина, Вмятина, Скол, Многочисленные сколы, Разбито





ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Протертость, Порвано, Сильное загрязнение



ПРАВЫЙ ПОРОГ

Трещина



ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ

Разбито



ПРАВЫЙ ФОНАРЬ

Разбито



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Отсутствует элемент



ЛЕВАЯ ФАРА

Разбито



ПРАВАЯ ФАРА

Разбито, Сломано





ТОРПЕДО

Пятно, Сильное загрязнение



ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ

Порвано, Сильное загрязнение, Пятно



РЕШЕТКА РАДИАТОРА

Отсутствует элемент



Незаведённый двигатель

Автомобиль разукомплектован

Комментарий:

ТС после ДТП, нет АКБ

Место осмотра

Адрес:

Республика Татарстан (Татарстан), Казань, улица Ленина, 66

Подпись

