

АКТ
осмотра транспортного средства

«19» июня 2026 г.

г. Ноябрьск

Финансовый управляющий Филатова Александра Владимировна, составила, в присутствии должника Нагаевой Светланы Сергеевны и супруга должника Нагаева Николая Владимировича, 17.04.1987 г.р., настоящий акт о нижеследующем,

1. В ходе осмотра транспортного средства: Легковой автомобиль, марка: KIA TF, модель: OPTIMA, 2014 г.в., цвет: Черный, VIN: XWEGN412BE00021990, ПТС: 39 НХ 635591, г/н: В847МР89, модель двигателя: G4KE DN1, тип двигателя: Бензиновый, двигатель №: 42287, мощность двигателя, л. с. (кВт): 180 (132), рабочий объем двигателя, куб. см: 2359, шасси (рама) №: отсутствует, кузов №: XWEGN412BE00021990, экологический класс: Четвертый, разрешенная максимальная масса: 2020, масса без нагрузки: 1619, организация-изготовитель ТС: ООО "Эллада Интертрейд" (Россия), вид собственности: совместная. установлено, что:

Транспортное средство находится по адресу регистрации должника Нагаевой Светланы Сергеевны: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, мкр. П, д. 33.

Транспортное средство находится под открытым небом. Транспортное средство частично загрязнено засохшей глиной. Колёса подверглись деформации и проседанию в результате длительной неподвижности. На лобовом стекле имеется трещина. На переднем бампере имеется трещина. Лакокрасочное покрытие местами имеет повреждения в виде сколов и царапин. Не работает (не включается) приборная панель (щиток приборов), отвечающая за отображение пробега транспортного средства. По словам должника пробег автомобиля составляет примерно 130 000 км. ТС не заводится, не на ходу. Внешне под капотом детали находятся в штатном положении в рамках конструктивной целостности транспортного средства. По словам должника и супруга должника: двигатель под замену, так как ремонт не целесообразен, провернуло вкладыши, избыточный нагрев трансмиссионной жидкости (АТФ) в системе автоматической коробки передач (АКПП) (под ремонт или замену. Буксировали автомобиль 400 км по трассе), амортизаторы под замену, в транспортном средстве отсутствует аккумуляторная батарея (АКБ).

Выводы: Транспортное средство находится в состоянии, не позволяющем его эксплуатацию (фотофиксация прилагается).

Финансовый управляющий
Нагаевой Светланы Сергеевны



А.В. Филатова