

Полное описание поломок Nissan X-Trail с раком. X245EE72
VIN Z8NTECNT3ZE5007315

- 1 Левая передняя дверь под замену
- 2 Левая задняя дверь под замену
3. Передний бампер и все крепления под замену
- 4 Противотуманные фары под замену
- 5 Передние фары под замену
6. Капот двигателя под замену
- 7 Крыло левое под замену
- 8 две пластиковые решётки передние на бампер перед.
под замену
9. Блок управления свечами под замену
10. Блок предохранителей под замену
11. Датчик расхода воздуха под замену
- 12 АКБ под замену (аккумулятор)
- 13 Блок управление двигателем под замену (мозги)
- 14 Блок для воздушного фильтра двигателя под замену
- 15 Турбина под замену
- 16 Интеркулер (радиатор) под замену
- 17 Генератор под замену
- 18 3. Двигатель саётка лобового стекла под замену
- 19 Датчик подачи воздуха дросельной заслонки
под замену.
- 20 Привод левого переднего колеса под замену
- 21 шаровые крепления левое, правое перед под замену
- 22 Задний редуктор под замену

- 23 Пакель салона под замку (торпеда)
- 24 ~~14~~ Мультимедиа под замку
- 25 Управление температурой салона
под замку
- 26 Пластиковая обивка под дверями под замку
- 27 Ремонт или замена двери багажника
- 28 Тормозные диски (все четыре) под замену.
- 29 Стойки амортизаторов перед лево и право
под замену
- 30 Дифференциал окол дверей лево, перед и зад. под
замену.
- 31 Неизвестный котё масла с ДВС и антифриза
(ремонт)
- 32 Масло в расширительном бочке (ремонт
поршневой).
- 33 Замена или ремонт трубки кондиционера
и закачка холода.