

Акт осмотра а/м

№ 1738826699971

от 06.02.2025 10:24 МСК

carlink

Осмотрено с помощью CARINSPECT

Audi Q5

0527CP 790

ГОД ВЫПУСКА:

2011

МЕСТО ОСМОТРА:

Москва



ПТС

отсутствует



Повреждения



Шины



Описание

VIN-номер:	WAUZZZ8R3CA070916	Тип кузова:	Кроссовер
Марка:	Audi	Тип топлива:	Дизель
Модель:	Q5	Привод:	Полный
Год выпуска:	2011	Тип КПП:	Робот
Модификация:	2.0d AMT (170 л.с.) 4WD	Объем двигателя:	1968 см ³
Поколение:	I (8R)	Мощность:	170 л.с.
Пробег:	Не установлен	Цвет:	Вишневый

Комплектация



Обзор

Омыватель фар
Противотуманные фары
Фары: Ксеноновые/Биксеноновые
Электрообогрев: Боковых зеркал



Элементы экстерьера

Релинги на крыше
Тип дисков: Легкосплавные



Защита от угона

Иммобилайзер
Центральный замок



Мультимедиа

Аудиосистема

**Салон**

Отделка кожей рулевого колеса
Отделка кожей рычага КПП
Передний центральный подлокотник
Цвет салона: Светлый

**Комфорт**

Бортовой компьютер
Климат-контроль 2-зонный
Мультифункциональное рулевое колесо
Система помощи при парковке: Парктроник задний
Усилитель руля
Электропривод зеркал
Электроскладывание зеркал
Электростеклоподъемники: Передние, Задние

**Безопасность**

Антиблокировочная система (ABS)
Блокировка замков задних дверей
Подушки безопасности: Водителя, Пассажира, Боковые передние
Система крепления Isofix: Задний ряд
Система стабилизации (ESP)

Документы

ПТС:

НАЛИЧИЕ ПТС:

Отсутствует

Комплектность

Количество ключей:



Отсутствуют

Шины




Фото экстерьера










Фото интерьера





Проверка ЛКП**КАПОТ**

От 245 до 940 мкм

КРЫША

От 139 до 194 мкм

ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 256 до 539 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

От 151 до 186 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 205 до 364 мкм

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

От 91 до 1946 мкм

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 148 до 184 мкм

ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

От 140 до 175 мкм

КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

От 126 до 346 мкм

ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

От 148 до 1608 мкм

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 139 до 172 мкм

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

От 152 до 762 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 107 до 226 мкм


ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

От 148 до 163 мкм

ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 71 до 372 мкм

Повреждения



ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Многочисленные сколы



ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДИСК

Царапина, Потертость



ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

Царапина, Потертость



КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Вмятина



КАПОТ

Многочисленные сколы



ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Скол, Потертость

**ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ**

Скол

**ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО**

Скол

**ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА**

Скол

**ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР**

Нарушение зазора, Царапина, Потертость

**ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО**

Скол

**ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ**

Трещина

**ПРАВЫЙ ФОНАРЬ**

Трещина

**Техническая проверка****НЕЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:****Комментарий:**

Отсутствует доступ к двигателю, состояние подкапотного пространства не проверялось.

ЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:**× Авто не заводится**

Комментарий:

Ключи отсутствуют, осмотр автомобиля произведен только с внешней стороны! Состояние двигателя - трансмиссии неизвестно!

Тест-драйв и диагностика

Тест-драйв:

НЕ ПРОВОДИЛСЯ

Электронная диагностика:

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Место осмотра

Адрес:

 Москва**Подпись**