


**Ржавчина на крышке багажника, в районе задней правой фары.**


**Вмятина с царапиной на крышке  
багажника, в районе задней правой фары**



**Вмятина на крышке багажника и скол на заднем спойлере.**



**Царапина на хромированном молдинге с  
левой стороны автомобиля.**



**Сколы на переднем левом крыле.**

